

0.8x WIDE CONVERSION LENS for DIGITAL CAMERA

WCON-08D

取扱説明書

対応デジタルカメラ (2004年3月現在)

C-8080 Wide Zoom

本製品をデジタルカメラに取り付けるには、別売のコンバージョンレンズアダプタ (CLA-8) が必要です。


このたびは、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書の内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。この説明書は大切に保管してください。

オリンパスデジタルカメラCAMEDIA専用のワイドコンバージョンレンズです。バヨネットにより簡単に取り付け・取り外しができます。レンズの明るさを維持したまま焦点距離を0.8倍にすることができますので、より広い画角を必要とする撮影 (広大な風景、狭い室内、記念写真など) に適しています。

C-8080 Wide Zoom に取り付けの場合


コンバージョンレンズアダプタ CLA-8 (別売)

- 1) カメラ本体にある飾りリングを外します。
(詳しくはCLA-8の取扱説明書をお読みください。)
- 2) カメラの先端に当て、時計回りに軽く回し、止まるまでねじ込みます。
- 3) コンバージョンレンズアダプタ (CLA-8) にある2つの指標 (●) の位置を合わせます。



ワイドコンバージョンレンズ WCON-08D (本製品)

- 4) ワイドコンバージョンレンズ (WCON-08D) にある指標 (●) をコンバージョンレンズアダプタ (CLA-8) の指標 (●) に位置を合わせて、ワイドコンバージョンレンズをコンバージョンレンズアダプタに当てます。



- 5) コンバージョンレンズアダプタ (CLA-8) とカメラとの接続部分を持ち、ワイドコンバージョンレンズ (WCON-08D) を時計回り (コンバージョンレンズに設けられた▶の方向) に止まるまで回し、しっかりと固定させます。最後に、確実に固定された事を確認してください。
※取り外しは取り付け方と逆の手順で行ってください。

- 【ご注意】**
- 本製品を取り付ける際は、カメラの電源を切ってください。
 - カメラにフィルターを装着している場合は、取り外してください。
 - 取り付け時は必要以上に強い力を加えないでください。カメラを破損する恐れがあります。

- コンバージョンレンズとフィルターを併用することはできません。
- ズームをTele側にするとカメラのレンズ枠がワイドコンバージョンレンズ (WCON-08D) のストッパーに当たることがありますが、この場合は保護機能が働き、ズームはWide端に戻りますのでレンズに傷がついたり故障したりすることはありません。

撮影方法

- 1 カメラの電源を入れます。
- 2 レンズをカメラのズームレバーを使いWide端の位置にします。
- 3 被写体が撮影範囲内にあることを確認します。(撮影距離は下表でご確認ください。)

	通常モード時	マクロモード時
C-8080 Wide Zoom	約50cm～∞	約10cm～50cm

※スーパーマクロモードは使用できません。

- 4 ビューファインダまたは液晶モニターを見ながら、被写体にAFターゲットマークを合わせて撮影します。

- 【ご注意】**
- 撮影画面内や周辺に、太陽等の強い光がある場合はゴーストが発生する事があります。
 - カメラ内蔵のフラッシュは使用はできません。
 - フィルターは使用できません。
 - カメラの取扱説明書も併せてお読みください。

主な仕様

倍率 : 0.8倍
 レンズ構成 : 3群3枚
 大きさ : 全長40mm、最大径φ108mm
 重さ : 410g (前後キャップ除く)

お取り扱い上の注意

- 使用環境温度は0℃～+40℃です。これ以外の環境での使用はカメラの性能・寿命の低下の原因となります。
- 急激な温度変化による結露または湿気、水中への落下にご注意ください。
- 落下させるなどの強い衝撃を与えないでください。
- レンズ表面に触れないでください。指紋、ほこり等の汚れが付着した場合は、市販のレンズクリーニングペーパーまたは柔らかい布で拭き取ってください。
- 薬品を扱うような場所での保管は腐食などの原因になるため避けてください。
- 防虫剤のある場所、湿気の多い場所に保管しないでください。

※万一、故障が発生した場合はオリンパス修理センターまたはサービスステーションまでレシート等を添えてご相談ください。

OLYMPUS

オリンパス株式会社

- ホームページによる情報提供について
製品仕様、Q&Aなどの各種情報は当社ホームページにてご覧いただけます。
オリンパスホームページ
<http://www.olympus.co.jp/>
より「お客様サポート」→「デジタルカメラ/プリンタ」へお進みください。

- 電話でのご相談窓口



0120-084215

携帯電話・PHSからは 0426-42-7499

FAX 0426-42-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

営業時間 平日 9:30～21:00

土・日・祝日 10:00～18:00

(年末年始およびシステムメンテナンス日を除く)

※ オリンパス修理センターおよびサービスステーション (修理受付窓口) はカメラの取扱説明書をご覧ください。